



Úprava průtahu v obci Senožaty na sil. II/122

Detail: Bechyně



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
 Milan Breda
 Hlinice 81
 390 02 Tábor

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 TÁBOR
 - 131 -



14. 12. 2020 č.j. SMS LK 19472/2020

Úprava a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod TÁBOR
 Vožická 2107, 390 41 Tábor
 IČO: 709 71 641

Objížděné trasy při úplné uzavřecí sil. II/122 - Senožaty

- uzavřený úsek sil. II/122
- objížděná trasa
- objížděná trasa BUS - neoznačen

Dopravně inženýrské opatření
Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122

Zadavatel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
 Zpracoval: Jiří Kubeš
 Email: info@signistav.cz
 Telefon: 602 403 383

Dne: _____
 Podpis: _____
 Funkce: úplná uzavřecí sil. II/122

Signistav
 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ